

TECHNICKÉ INFORMACE

ParkettSoap TRANSPARENTNÍ



Na bázi obnovitelných surovin

Mýdlo pro olejované a voskované podlahové krytiny. Důkladné a šetrné čištění, vytvoří pečující mýdlovou vrstvu. Odstranění starých nečistot a zbytků vosku. Intenzivní čištění umožňuje snadnou renovaci olejovaných podlah bez broušení.

- Dobrý čistící účinek
- Pečující účinky spojené s ošetřením tukem

Rozsah použití:

Vhodné k šetrnému ale intenzivnímu čištění olejovaných a voskovaných podlah. Zároveň slouží jako přípravek k péči o podlahu. Odstraňuje špatně odstranitelné nečistoty a připravuje povrch k následnému olejování produkty řady LOBASOL® HS.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10048



1 l

5 l



12

4



480

128

Pevná tělesa

15,9 ±2%

Hodnota pH

9,6

Složení

5 - 15% mýdlo

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU70

Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Materiál dobře protřepejte.

Ředidlo

Voda.



Pokyny ke zpracování

Použití:

Pečující údržba

K pravidelnému čištění přidejte cca 50-100 ml pečujícího přípravku ParkettSoap do kýble (10 l). Tímto čisticím roztokem proveďte aerosolové zvlhčení podlahy a vyčistěte mopem vhodným pro daný typ krytiny. Použití přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání parket a korkových krytin, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu. Pravidelným leštěním jednodoučovým leštícím přístrojem se speciálním padem LOBATOOL bílá nebo ručně kartáčem a utěrkou LOBATOOL docílíte zvýšení odolnosti pečujícího filmu.

Intenzivní čištění

Přidejte přípravek ParkettSoap v poměru 1:2 do vody a naneste na povrch postříkem nebo vytrácím mopem. Bezprostředně poté povrch upravte leštičkou se speciálním zeleným padem LOBATOOL. Nahromaděnou nečistotu ihned poté vysajte vysavačem k mokrému vysávání nebo vytřete utěrkami nebo mopem a setřete čistou vodou. Na velkých plochách pracujte postupně v úsecích. K zabránění nabobtnání dřeva musíte použít jen tolik materiálu, kolik je nutné, a navíc musíte omezit dobu působení na nutné minimum.

Vzhledem k tomu, že tím dojde ke značnému zvlhčení podlahy, musíte po vyschnutí přes noc bezpodmínečně provést následnou úpravu přípravkem LOBACARE[®] ParkettOil Pro nebo je potřebné použít původně použitého základního oleje.

Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem [®] představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

